

Основные показатели производственной деятельности ООО ТД "Маршал" за август 2019г.

№ пп	I. О техническом состоянии сетей, в том числе:	Техническое состояние сетей , находящихся в эксплуатации ООО ТД "Маршал" , является удовлетворительным
1	О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельность организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включениях их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению	В сетях, находящихся в эксплуатации ООО ТД "Маршал" аварийных отключений по вине ТСО не было
2	Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии	Недоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии нет
3	О наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжение ниже 35 кВ	Свободная мощность для технологического присоединения потребителей отсутствует
4	О величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения	Резервируемая максимальная мощность отсутствует
5	О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов	За период август 2019г ремонтные работы, связанные с ограничением электроснабжения потребителей, в электрических сетях ООО ТД "Маршал" не проводились
II. О технологических присоединениях к сетям ООО ТД "Маршал"		
1	Количество поданных заявок на технологическое присоединение	Отсутствует
2	Объем мощности, необходимый для осуществления технологических присоединений	Нет в наличии
3	Заключенные договоры, необходимые для осуществления технологического присоединения	Не заключались
4	Выполненные присоединения и присоединенная мощность	Нет присоединений
5	Аннулированные заявки на технологическое присоединение	Нет заявок
6	Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц	Заявок на перераспределение мощности не поступало